

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 87885
Nombre.....: Las Labores
Municipios: Granja de Torrehermosa
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 23 de julio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 34' 17,4113"	- 5° 34' 22,20879" ±0.097 m
Latitud.....:	38° 15' 32,8992"	38° 15' 28,42595" ±0.099 m
Alt. Elipsoidal...:		663,359 m ±0.091 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	274997,81 m	274887,435 m
Y.....:	4237765,89 m	4237560,562 m
Factor escala....:	1,000223485	1,000224142
Convergencia...:	- 1° 35' 35"	- 1° 35' 38"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	608,933 m. (BP)	

Situación:
Situado en lo más alto de la loma Las Labores y en terreno de encinas.

Acceso:
Desde Azuaga, por la carretera a La Cardenchoza hasta el Km. 10,500, donde se toma el carril que va en dirección N. Poco después, se cruza por un arroyo y, tras recorrer 2.500 m., se llega al cortijo de Santiago, continuando otros 500 m., donde se deja el vehículo, ascendiendo al cerro, a pie, en dirección O., en 10 minutos, recorriendo unos 500 m. Accesible con vehículo T.T.

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

087885 Las Labores

Coordenadas ETRS89. Huso 30

