

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 89693**  
**Nombre.....: Los Cuellos**  
**Municipios: Fuentes de León**  
**Provincias: Badajoz**  
**Fecha de Construcción.....: 24 de junio de 1974**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,17 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,52 m de alto, 0,97 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,52 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 31' 16,1178"	- 6° 31' 20,97041" ±0.106 m
Latitud.....:	38° 03' 09,4413"	38° 03' 04,94647" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		891,437 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	717507,53 m	717383,200 m
Y.....:	4214624,74 m	4214412,985 m
Factor escala....:	1,000182665	1,000182041
Convergencia...:	1° 31' 43"	1° 31' 40"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	836,166 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en el cerro más alto de los conocidos por "Los Cuellos", en su parte más elevada y en terreno de erial.

**Acceso:**  
 Desde Fuentes de León, por el camino de Los Cuellos, que va en dirección S.E., a 1.200 m. pasa por la fuente de Los Cuellos y 1 Km. después se llega a la señal.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

**Estado:** 13 de octubre de 1997  
**Pilar:** Destruído **Base:** Bueno  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

089693 Los Cuellos

Coordenadas ETRS89. Huso 29

