

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 91584**  
**Nombre.....: Pereriña**  
**Municipios: Rosal de la Frontera**  
**Provincias: Huelva**  
**Fecha de Construcción.....:**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 14' 58,1775"	- 7° 15' 03,06379" ±0.119 m
Latitud.....:	37° 54' 50,0245"	37° 54' 45,53564" ±0.165 m
Alt. Elipsoidal...:		281,937 m ±0.095 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	653882,10 m	653758,492 m
Y.....:	4197775,84 m	4197565,684 m
Factor escala....:	0,999891635	0,999891188
Convergencia...:	1° 04' 33"	1° 04' 30"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		226,985 m. (BP)

**Situación:**  
 En la vega de la Pereriña, en una pequeña elevación, en tierra de labor y a unos 500 m. al E. de la Casa Cuartel de Carabineros.

**Acceso:**  
 Desde Rosal de la Frontera, por la C<sup>a</sup>. que va a Santa Bárbara de la Casa, se cruza la Rivera del Chanza y sobre el km. 3,300, que está en un alto, salen dos caminos, uno a cada lado, tomando el de la dcha., que va hacia Portugal, y siguiendo por él unos 6 km., se vé el vértice a unos 40 m., a la izda. del camino.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**Observaciones:**

**Estado: 01 de agosto de 2002**  
**Pilar: Desperfectos**  
**Base: Desperfectos**  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

091584 Pereriña

Coordenadas ETRS89. Huso 29

