

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 92110
Nombre.....: Los Riscos
Municipios: Alanís
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 03 de junio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,33 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 30' 21,0902"	- 5° 30' 25,87603" ±0.092 m
Latitud.....:	38° 00' 03,5295"	37° 59' 59,03957" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		797,149 m ±0.074 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	279968,28 m	279857,651 m
Y.....:	4208956,99 m	4208751,848 m
Factor escala....:	1,000196276	1,000196918
Convergencia...:	- 1° 32' 36"	- 1° 32' 39"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	743,501 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo más alto de unos peñascos que hay en la finca "La Viñuela" y a 1 Km. al O. del mojón de tres términos.

Acceso:
 Desde Las Navas de la Concepción, por la carretera a San Nicolás del Puerto hasta el Km. 7,800, donde a la derecha se toma el carril de La Viñuela durante 3 Km., en que aparece una bifurcación, tomando a la derecha, que es el carril de La Palma y por él, durante unos 450 m., se deja el vehículo y se asciende a pie en unos 10 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

092110 Los Riscos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

