

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 94026**  
**Nombre.....: Corral de Caro**  
**Municipios: Almadén de la Plata; Castilblanco de los Arroyos**  
**Provincias: Sevilla**  
**Fecha de Construcción.....: 02 de octubre de 1973**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 2 de 1,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 05' 54,9259"	- 6° 05' 59,75802" ±0.123 m
Latitud.....:	37° 46' 30,8198"	37° 46' 26,30504" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		573,417 m ±0.115 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	755550,46 m	755425,123 m
Y.....:	4184911,10 m	4184698,997 m
Factor escala....:	1,000404390	1,000403659
Convergencia...:	1° 46' 42"	1° 46' 39"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	519,599 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en la loma Corral de Caro, dentro de la propiedad del cortijo "Décima 3ª".

**Acceso:**  
 Desde Castilblanco de los Arroyos, por la carretera a Almadén de la Plata hasta el Km. 14,400, donde, a la derecha, se toma un carril que tiene una cancela, se pasa el cortijo "Décima 3ª" y se sigue por el mismo carril 1,5 Km., hacia el O., llegando al mismo vértice con vehículo T.T.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

