

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 96846**  
**Nombre.....: Ahillo**  
**Municipios: Alcaudete**  
**Provincias: Jaén**  
**Fecha de Construcción.....: 31 de mayo de 1974**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,36 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 2,30 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 01' 54,5976"	- 4° 01' 59,25949" ±0.07 m
Latitud.....:	37° 36' 04,9706"	37° 36' 00,47275" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		1501,029 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	04 de febrero de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	408914,35 m	408802,577 m
Y.....:	4162157,91 m	4161951,970 m
Factor escala....:	0,999702184	0,999702442
Convergencia...:	- 0° 37' 47"	- 0° 37' 49"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	1452,176 m. (BP)	

**Situación:**  
Situado en lo más alto de la sierra de Ahillo, de terreno rocoso.

**Acceso:**  
Desde Alcaudete, por la carretera a Las Casillas, a los 8 Km. se llega al cortijo del Portillo o de la Rocha, que está a la derecha y en un collado; aquí se deja el vehículo y a pie, por una senda que sale por el costado O. de la casa y va en dirección S., subiendo a un pequeño collado y después por la divisoria hacia el O., por terreno abrupto y fuerte pendiente, hasta la señal, tardándose 1 hora y media en llegar.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

**Estado: 17 de junio de 2013**  
**Pilar: Deteriorado**  
**Base: Deteriorada**  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

096846 Ahillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

