

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 98529
Nombre.....: El Romeral
Municipios: Carmona
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 15 de diciembre de 1973
Pilar sin centrado forzado...: 1,10 m de alto, 0,20 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,30 m de alto, 0,80 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,30 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 46' 08,4797"	- 5° 46' 13,28474" ±0.106 m
Latitud.....:	37° 29' 52,4454"	37° 29' 47,91532" ±0.109 m
Alt. Elipsoidal...:		141,399 m ±0.1 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	255203,26 m	255092,051 m
Y.....:	4153779,23 m	4153574,649 m
Factor escala....:	1,000338155	1,000338878
Convergencia...:	- 1° 41' 11"	- 1° 41' 14"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		91,235 m. (BP)

Situación:
Situado en lo alto del tejado del molino de aceite del cortijo "El Romeral", en la hacienda del mismo nombre.

Acceso:
Desde Carmona, por la carretera a Brenes y a la altura del Km. 11,750, parte un camino, en dirección S.O., que se sigue durante 950 m., llegando al cortijo "El Romeral".

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
En la remodelación del edificio el Vértice se sustituyó por una veleta.

Estado: 07 de enero de 2011
Pilar: Destruído
Base: Destruída
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

098529 El Romeral

Coordenadas ETRS89. Huso 30

