

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 99114
Nombre.....: Las Juntas
Municipios: Moclín
Provincias: Granada
Fecha de Construcción.....: 23 de noviembre de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 48' 51,9453"	- 3° 48' 56,58806" ±0.09 m
Latitud.....:	37° 24' 45,8015"	37° 24' 41,29720" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		990,996 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	01 de julio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	427924,98 m	427812,864 m
Y.....:	4141037,87 m	4140832,026 m
Factor escala....:	0,999663983	0,999664187
Convergencia...:	- 0° 29' 41"	- 0° 29' 44"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		942,121 m. (BP)


Situación:
 Situado en el punto más alto del cerro Mulero, en terreno de olivos y en el centro de un majano que tiene un espino.

Acceso:
 Saliendo de Mures, por la carretera que va a la N-432, a poco menos de 1 Km. se toma a la izquierda un carril, por donde después de recorrer aproximadamente 1,5 Km., se llega al cortijo de Las Monjas, donde se deja el vehículo. Desde aquí, en dirección N.E. y campo a través, se sube al cerro en unos 20 minutos. Pueden subir caballerías.

Horizonte GPS:
 Despejado



Las Juntas



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

099114 Las Juntas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

