

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 100160**  
**Nombre.....: Regatero©**  
**Municipios: Aznalcázar**  
**Provincias: Sevilla**  
**Fecha de Construcción.....: 04 de julio de 1975**  
**Pilar con centrado forzado..: 0,99 m de alto, 0,38 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,90 m de alto, 2,17 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,90 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 17' 47,3691"	- 6° 17' 52,21898"
Latitud.....:	37° 10' 05,4726"	37° 10' 00,92779"
Alt. Elipsoidal...:		60,981 m (CF)
Cálculos:		28 de noviembre de 2004

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	740051,69 m	739925,333 m
Y.....:	4117020,49 m	4116809,545 m
Factor escala....:		1,000309169
Convergencia...:		1° 37' 60"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 10,968 m. (BP)

### Situación:


A unos 8.5 km al sur de Villamanrique de la Condesa, en un cuartel de ganado bravo perteneciente al "Cortijo del Partido de Resina", en terreno llano.

### Acceso:

Desde Villamanrique de la Condesa, por una pista asfaltada que sale en dirección sur y que conduce después de 8 km. al Cortijo del Partido de Resina. Siguiendo el croquis y atravesando cuarteles de ganado bravo, se llega hasta la señal después de recorrer unos 2.2 km. desde la casa. Es recomendable un vehículo todo terreno.

### Horizonte GPS:

Despejado



### Observaciones:

REGENTE. 2º ORDEN DE HUELVA. Coordenadas NO proceden de Bloque de Compensación.  
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0100160 Regatero©

Coordenadas ETRS89. Huso 29

