

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 100287
Nombre.....: Dos Hermanas
Municipios: Dos Hermanas
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1975
Pilar sin centrado forzado...: 0,20 m de alto, 0,20 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 0,40 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 54' 43,2016"	- 5° 54' 48,02313" ±0.111 m
Latitud.....:	37° 17' 24,7472"	37° 17' 20,21256" ±0.109 m
Alt. Elipsoidal...:		140,581 m ±0.09 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	241848,36 m	241736,800 m
Y.....:	4131110,91 m	4130906,960 m
Factor escala....:	1,000420941	1,000421710
Convergencia...:	- 1° 45' 55"	- 1° 45' 58"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		91,935 m. (BP)

Situación:
 Situado en la terraza de la casa más alta del barrio "Entrenaranjos" del pueblo de Dos Hermanas, en la calle Villa San José.

Acceso:
 En el pueblo de Dos Hermanas, en el barrio "Entrenaranjos", C/ Villa San José, s/n. NOTA: Para su observación es necesario colocar una bandera.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0100287 Dos Hermanas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

