

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 100735
Nombre.....: Cuevas Altas
Municipios: Cuevas de San Marcos
Provincias: Málaga
Fecha de Construcción.....: 03 de junio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,22 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,22 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 23' 44,6281"	- 4° 23' 49,32537" ±0.075 m
Latitud.....:	37° 15' 21,6969"	37° 15' 17,16241" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		952,895 m ±0.069 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	376222,24 m	376109,974 m
Y.....:	4124255,20 m	4124049,585 m
Factor escala....:	0,999788715	0,999789071
Convergencia...:	- 0° 50' 42"	- 0° 50' 45"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 905,731 m. (BP)

Situación:

Situado en el extremo E. del macizo montañoso de Camorro de Cuevas Altas, a unos 2 Km. al S.E. del pueblo de Cuevas de San Marcos.

Acceso:

Desde Cuevas de San Marcos, por la carretera a Villanueva de Algaidas, recorridos 1,5 Km. del cruce donde empieza ésta, se entra a la izquierda por un camino, entre olivares, que a los 700 m. acaba; se continúa por una senda que sale a la izquierda y que sube a la cima, tardándose unos 40 minutos. Los últimos 200 m. son difíciles, entre rocas muy erosionadas.

Horizonte GPS:

Despejado

Cuevas Altas (oct-2014)



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Estado: 24 de octubre de 2014

Pilar: Bueno

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Deteriorada

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0100735 Cuevas Altas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

