Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 101399

Nombre....: Cuesta Cantoria

Municipios: Cantoria Provincias: Almería

Fecha de Construcción.....: 13 de agosto de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 1,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 2° 11′ 26,7023″
 - 2° 11′ 31,14787″ ±0.085 m

 Latitud.............:
 37° 19′ 20,3038″
 37° 19′ 15,80774″ ±0.082 m

Latitud.....: 37° 19′ 20,3038″ **Alt. Elipsoidal...**:

Cálculos: 01 de diciembre de 1991

761,656 m ±0.094 (BP) 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	571702,60 m	571591,178 m
Y:	4131002,62 m	4130795,379 m
Factor escala:	0,999663325	0,999663133
Convergencia:	0° 29' 26"	0° 29' 24"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 710,790 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo más alto del cerro Cuesta de Cantoria, en terreno de erial, rodeado de pinos pequeños en sus laderas, menos en la E. que tiene terrazas con almendros.

Acceso:

Desde Cantoria se sale por la calle Orán y se llega a la estación de ferrocarril, se sigue cruzando 50 m. después por un paso inferior y cruzando luego por una pasarela el río Almanzora. Desde aquí, sólo en vehículo T.T., se sigue por la Rambla de Torrobia aguas arriba, se pasa por el cortijo de Las Pulgas, 700 m. después de la pasarela y a los 1.000 m. se deja la Rambla, tomando a la izquierda por el antiguo camino de Cantoria a Albánchez, a los 5 Km. se sube al collado Cuesta de Cantoria, donde se bifurca, se sigue a la izquierda por otro camino unos 200 m. y se deja el vehículo. A pie, hacia la izquierda,se suben unos 80 m. hasta la señal.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0101399 Cuesta Cantoria

Coordenadas ETRS89. Huso 30

