

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 102489
Nombre.....: Beatas
Municipios: Loja
Provincias: Granada
Fecha de Construcción.....: 05 de noviembre de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 6,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|----------------------|---|
| Longitud.....: | - 4° 14' 57,1739" | - 4° 15' 01,84953" ±0.065 m |
| Latitud.....: | 37° 09' 15,5851" | 37° 09' 11,04577" ±0.068 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 810,494 m ±0.066 (BP) |
| Cálculos: | 01 de agosto de 1988 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |

Coordenadas UTM. Huso 30 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| X.....: | 389067,47 m | 388955,230 m |
| Y.....: | 4112790,53 m | 4112584,885 m |
| Factor escala....: | 0,999751582 | 0,999751900 |
| Convergencia...: | - 0° 45' 16" | - 0° 45' 19" |
| Altitud sobre el nivel medio del mar: | | 763,011 m. (BP) |

Situación:


Situado al borde del camino de acceso a las instalaciones que la C.T.N.E. tiene en el alto Las Beatas. La señal está según se entra, al borde derecho del camino y a 15 m. del cerramiento del repetidor y casa, en terreno de olivar.

Acceso:

Desde Loja se sale por el tramo de la antigua carretera a la autovía A-92 en dirección a Jerez de la Frontera. Pasado Cuesta Blanca, en el Km. 496,800, se entra a la derecha por un tramo de la antigua carretera, volviendo hacia atrás, a los 500 m. se sigue a la izquierda por el carril de acceso a las instalaciones de la C.T.N.E., que en 600 m. llega a la señal, que se encuentra al borde derecho y a 15 m. de la puerta del recinto.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0102489 Beatas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

