

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 103429
Nombre.....: Los Hornacillos
Municipios: Lebrija
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1973
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 05' 52,1308"	- 6° 05' 56,96464" ±0.668 m
Latitud.....:	36° 59' 37,1348"	36° 59' 32,57537" ±0.334 m
Alt. Elipsoidal...:	51,829 m ±0.258 (BP)	
Cálculos:	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.	

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	758288,79 m	758162,061 m
Y.....:	4098172,67 m	4097961,550 m
Factor escala....:	1,000421121	
Convergencia...:	1° 44' 47"	
Altitud sobre el nivel medio del mar:	4,848 m. (BP)	

Situación:

Situado sobre un muro de tierra que hay al lado de un colector de agua que es perpendicular al colector Norte y empalma con éste a la altura del Km. 10 de la carretera, dentro de la parcela "Los Hornacillos", perteneciente a la Sección III de Marismas del Instituto Nacional de Colonización.

Acceso:

Desde Lebrija, por la carretera de la estación del ferrocarril a Las Señuelas hasta llegar al Km. 10, donde se deja el vehículo. El vértice está a 400 m., en el muro que hay al lado del colector de agua, perpendicular a la carretera y hay que ir a pie.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0103429 Los Hornacillos

Coordenadas ETRS89. Huso 29

