

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 103561**  
**Nombre.....: Torrevieja**  
**Municipios: Villamartín**  
**Provincias: Cádiz**  
**Fecha de Construcción.....:**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,19 m de alto, 0,31 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,48 m de alto, 1,03 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,48 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 38' 25,2290"	- 5° 38' 30,03257" ±0.109 m
Latitud.....:	36° 51' 53,2914"	36° 51' 48,72213" ±0.104 m
Alt. Elipsoidal...:		242,159 m ±0.1 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	264623,51 m	264511,109 m
Y.....:	4083196,08 m	4082991,995 m
Factor escala....:	1,000282528	1,000283229
Convergencia...:	- 1° 35' 05"	- 1° 35' 08"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		195,759 m. (BP)

**Situación:**  
 En lo más alto de la loma que hay al N. del pueblo de Villamartín, próximo a los depósitos de agua.

**Acceso:**  
 Desde la Plaza Mayor de Villamartín, se toma por la calle que vá hacia el N. a lo más alto, se llega al final de la calle y se deja el coche y andando por la izda. bordeando las casas, se sube a los depósitos de agua y pasados éstos, a unos 100 m., está el vértice.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0103561 Torrevieja

Coordenadas ETRS89. Huso 30

