

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 106538
Nombre.....: Las Cascajeras
Municipios: Igualeja
Provincias: Málaga
Fecha de Construcción.....: 14 de septiembre de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 04' 30,0797"	- 5° 04' 34,82971" ±0.126 m
Latitud.....:	36° 38' 13,4548"	36° 38' 08,85933" ±0.114 m
Alt. Elipsoidal...:		1463,934 m ±0.115 (BP)
Cálculos:	01 de agosto de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	314478,90 m	314366,093 m
Y.....:	4056683,64 m	4056478,736 m
Factor escala....:	1,000024019	1,000024565
Convergencia...:	- 1° 14' 19"	- 1° 14' 22"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1416,459 m. (BP)

Situación:
 Situado en lo más alto del cerro de este nombre, en terreno de pastos y piedras y ubicado encima de unas minas.

Acceso:
 Desde Ronda, por la carretera a San Pedro de Alcántara hasta el Km. 15,800, donde a la izquierda se toma una pista que conduce a unas minas; a los 2 Km. y llegados a un collado, se deja el vehículo junto a una mina de mármol y subiendo, a pie, por la margen derecha, se llega al vértice en unos 15 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Estado: 10 de febrero de 1999
Pilar: Deteriorado
Base: Desperfectos
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0106538 Las Cascajeras

Coordenadas ETRS89. Huso 30

