## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 109238 (antes de 2013: 109458)

Nombre....: Ovejas Municipios: Santa Úrsula

Provincias: Santa Cruz de Tenerife

Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1982

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 1,20 m de alto.

## — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 REGCAN95

 Longitud.............:
 - 16° 28' 53,19532"

 Latitud..............:
 28° 23' 43,03212"

 Alt. Elipsoidal...:
 1299,428 m (BP)

 Cálculos:
 01 de junio de 2001

— Coordenadas UTM. Huso 28 : -

Sistema de Ref.: ED 50 REGCAN95


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1252,892 m. (BP)


#### - Situación:

Situado en lo alto del Monte de Las Ovejas.

#### Acceso:

Desde Corujera, por la carretera a Pino Alto y al llegar al Mirador de Pino Alto, se entra por una pista asfaltada en su principio que sale a la izquierda, frente a éste, se pasa junto a dos cruces y a 1,9 Km. se bifurca, se sigue a la derecha y a los 5,7 Km. se llega a un cartel indicador "Pino Alto - Santa Ursula - La Orotava" y la pista se divide en tres, se sigue por la de más a la derecha torciendo luego, a los 6,7 Km., a la izquierda, a los 7,7 Km. se deja un ramal a la izquierda y a los 7,9 Km. se tuerce a la derecha por otra pista, dejando el vehículo a los 8,2 Km. La señal está a la derecha a unos 150 m.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.





# Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000 0109238 Ovejas Coordenadas REGCAN95. Huso 28

