

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....:** 110574 (antes de 2013: 111596)  
**Nombre.....:** Vermeja  
**Municipios:** Valverde  
**Provincias:** Santa Cruz de Tenerife  
**Fecha de Construcción.....:** 10 de junio de 1984  
**Pilar sin centrado forzado...:** 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 0,20 m de alto.

### Coordenadas Geográficas:

<b>Sistema de Ref.:</b>	ED 50	REGCAN95
<b>Longitud.....:</b>		- 17° 57' 53,57420"
<b>Latitud.....:</b>		27° 44' 28,43630"
<b>Alt. Elipsoidal...:</b>		
<b>Cálculos:</b>		01 de abril de 2001

### Coordenadas UTM. Huso 28 :

<b>Sistema de Ref.:</b>	ED 50	REGCAN95
<b>X.....:</b>		207717,502 m
<b>Y.....:</b>		3072060,049 m
<b>Factor escala....:</b>		1,000653890
<b>Convergencia...:</b>		- 1° 22' 52"

**Altitud sobre el nivel medio del mar:** 1118,430 m. (BP)

**04 - dic - 2023: El vértice ha sido destruido. En el lugar del vértice existe un puesto de vigilancia de salto en parapente.**


### Situación:

Situado en la isla de Hierro, en lo alto de la montaña Bermeja, que es un pequeño cerro de color rojizo.

### Acceso:

Desde San Andres, por la carretera a Frontera, recorrido 1 Km. se sigue a la izquierda por la que va a El Pinar de Taibique, 3 Km. después se llega a un puente con barandilla de hierro donde se deja el vehículo. A pie, hacia la izquierda por el barranco, se continúa hasta encontrar a los 100 m. un camino entre muros de piedra por el que se sigue durante 1 Km., llegando a la señal que queda a la derecha del camino.

## Vermeja (abr-08)



### Observaciones:

**Estado:** 23 de mayo de 2023

**Pilar:** Destruído  
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

**Base:** Destruída

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0110574 Vermeja

Coordenadas REGCAN95. Huso 28

