

## Reseña de Señal de Nivelación

13-abr-2024

### Situación Geográfica:

**Número:** 544064  
**Nombre:** SSK 193,5  
**Línea o Ramal:** 544. Orense - Verín

**Municipio:** Trasmiras  
**Provincia:** Ourense  
**Hoja MTN50:** 264  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de julio de 2005  
**Nivelada:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 624,2097 m.  
**Geopotencial:** 611,8533 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980178,29 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 7° 40' 17,3110"  
**Latitud:** 42° 03' 19,0031"  
**Altitud elipsoidal:** 680,570 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 193,475 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado sobre el extremo Oeste de una solera de hormigón del paso de cuneta a una tierra de labor, según croquis. Dista unos 1.050 m. de la señal número 544063.

### Enlaces:

**Anterior:** 544063 - NGS 243  
**Posterior:** 544065 - SSK 192,6  
**Agrupada con:**



### Observaciones: