

Reseña de Señal de Nivelación

22-ene-2022

Situación Geográfica:

Número: **588047**
Nombre: **SSK1,700**
Línea o Ramal: **588. Trujillo - Rucas**

Municipio: **Miajadas**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **753**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **13 de julio de 2005**
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **285,4455 m.**
Geopotencial: **279,7401 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979999,95 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 54' 04,1928"**
Latitud: **39° 08' 22,1952"**
Altitud elipsoidal: **339,065 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.1,700 de la carretera EX-106, a la derecha en dirección Don Benito.

Observaciones:

Enlaces:

Anterior: **588046 - SSK0,800**
Posterior: **588048 - SSK2,650**
Agrupada con:

