

## Reseña de Señal de Nivelación

22-ene-2022

### Situación Geográfica:

Número: **588048**  
Nombre: **SSK2,650**  
Línea o Ramal: **588. Trujillo - Rucas**

Municipio: **Miajadas**  
Provincia: **Cáceres**  
Hoja MTN50: **753**  
Señal: **Secundaria**      En posición: **Vertical**  
Señalizada:  
Nivelada:

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **293,9220 m.**  
Geopotencial: **288,0469 u.g.p.**  
Gravedad en superficie: **979998,91 mgals.**      *Observada*  
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 54' 02,3579"**  
Latitud: **39° 07' 50,4091"**  
Altitud elipsoidal: **347,547 m.**  
Precisión: **± 0,05 m.**

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla en paso de cuneta que da acceso a una viña con higueras, aproximadamente en el Km.2,650 de la carretera EX-106, a la izquierda en dirección Don Benito.

### Observaciones:

### Enlaces:

Anterior: **588047 - SSK1,700**  
Posterior: **588049 - NGZ 516**  
Agrupada con:

