

Reseña de Señal de Nivelación

13-jul-2024

Situación Geográfica:

Número: **588048**
Nombre: **SSK2,650**
Línea o Ramal: **588. Trujillo - Rucas**

Municipio: **Miajadas**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **753**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada:
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **293,9220 m.**
Geopotencial: **288,0469 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979998,91 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 54' 02,3579"**
Latitud: **39° 07' 50,4091"**
Altitud elipsoidal: **347,547 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla en paso de cuneta que da acceso a una viña con higueras, aproximadamente en el Km.2,650 de la carretera EX-106, a la izquierda en dirección Don Benito.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **588047 - SSK1,700**
Posterior: **588049 - NGZ 516**
Agrupada con:

