

## Reseña de Señal de Nivelación

22-ene-2022

### Situación Geográfica:

**Número:** 588054  
**Nombre:** SSK6,750  
**Línea o Ramal:** 588. Trujillo - Rucas

**Municipio:** Don Benito  
**Provincia:** Badajoz  
**Hoja MTN50:** 753  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 13 de julio de 2005  
**Nivelada:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 271,0449 m.  
**Geopotencial:** 265,6279 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980003,03 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 5° 53' 47,2443"  
**Latitud:** 39° 05' 42,6567"  
**Altitud elipsoidal:** 324,690 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la coronación de un sifón circular del sistema de regadío de la zona, en el límite provincial Cáceres-Badajoz, aproximadamente en el Km.6,750 de la carretera EX-106, a la izquierda en dirección Don Benito.

### Enlaces:

**Anterior:** 588053 - SSK6,100  
**Posterior:** 588055 - SSK7,700  
**Agrupada con:**



### Observaciones: