

Reseña de Señal de Nivelación

22-ene-2022

Situación Geográfica:

Número: 588056
Nombre: NGZ 518
Línea o Ramal: 588. Trujillo - Rucas

Municipio: Don Benito
Provincia: Badajoz
Hoja MTN50: 753
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de julio de 2005
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 264,1516 m.
Geopotencial: 258,8732 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980006,5 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 53' 07"
Latitud: 39° 04' 50"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de alcantarilla en paso sobre cuneta que da acceso a una finca plantada de maíz, aproximadamente en el Km.8,600 de la carretera EX-106, a la derecha en dirección Don Benito.

Observaciones:

Enlaces:

Anterior: 588055 - SSK7,700
Posterior: 588057 - NGZ 519
Agrupada con: 588057 - NGZ 519.

