

## Reseña de Señal de Nivelación

22-ene-2022

### Situación Geográfica:

Número: **588057**  
Nombre: **NGZ 519**  
Línea o Ramal: **588. Trujillo - Rucas**

Municipio: Don Benito  
Provincia: Badajoz  
Hoja MTN50: 753  
Señal: Principal                      En posición: Vertical  
Señalizada: 13 de julio de 2005  
Nivelada:

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 264,0866 m.  
Geopotencial: 258,8095 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980006,51 mgals.                      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 53' 06,8978"  
Latitud: 39° 04' 50,0309"  
Altitud elipsoidal: 317,751 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de alcantarilla en paso sobre cuneta que da acceso a una finca plantada de maíz, aproximadamente en el Km.8,604 de la carretera EX-106, a la derecha en dirección Don Benito.

### Observaciones:

### Enlaces:

Anterior: 588056 - NGZ 518  
Posterior: 588058 - SSK9,300  
Agrupada con: 588056 - NGZ 518.

