

Reseña de Señal de Nivelación

13-jul-2024

Situación Geográfica:

Número: 588057
Nombre: NGZ 519
Línea o Ramal: 588. Trujillo - Rucas

Municipio: Don Benito
Provincia: Badajoz
Hoja MTN50: 753
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de julio de 2005
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 264,0866 m.
Geopotencial: 258,8095 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980006,51 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 53' 06,8978"
Latitud: 39° 04' 50,0309"
Altitud elipsoidal: 317,751 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de alcantarilla en paso sobre cuneta que da acceso a una finca plantada de maíz, aproximadamente en el Km.8,604 de la carretera EX-106, a la derecha en dirección Don Benito.

Enlaces:

Anterior: 588056 - NGZ 518
Posterior: 588058 - SSK9,300
Agrupada con: 588056 - NGZ 518.



Observaciones: