

## Reseña de Señal de Nivelación

22-ene-2022

### Situación Geográfica:

Número: **588058**  
Nombre: **SSK9,300**  
Línea o Ramal: **588. Trujillo - Rucas**

Municipio: Don Benito  
Provincia: Badajoz  
Hoja MTN50: 753  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 13 de julio de 2005  
Nivelada:

### Enlaces:

Anterior: 588057 - NGZ 519  
Posterior: 588059 - SSK10,100  
Agrupada con:

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 269,8042 m.  
Geopotencial: 264,4135 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980008,51 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 52' 46,5820"  
Latitud: 39° 04' 35,4399"  
Altitud elipsoidal: 323,446 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.9,300 de la carretera EX-106, a la derecha en dirección Don Benito. Dista de la anterior 700m.

### Observaciones:

