

## Reseña de Señal de Nivelación

22-ene-2022

### Situación Geográfica:

**Número:** 588059  
**Nombre:** SSK10,100  
**Línea o Ramal:** 588. Trujillo - Rucas

**Municipio:** Don Benito  
**Provincia:** Badajoz  
**Hoja MTN50:** 753  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 13 de julio de 2005  
**Nivelada:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 272,5455 m.  
**Geopotencial:** 267,0997 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980007,04 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 5° 52' 31,3269"  
**Latitud:** 39° 04' 11,4024"  
**Altitud elipsoidal:** 326,222 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la esquina S.E. de puente sobre la autovía EX-A2, a la altura del km.10,100 de la carretera EX-106, a la derecha en dirección Don Benito. Dista de la anterior 800m.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: <ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf>

### Enlaces:

**Anterior:** 588058 - SSK9,300  
**Posterior:** 588060 - SSK11,000  
**Agrupada con:**

