

Reseña de Señal de Nivelación

22-ene-2022

Situación Geográfica:

Número: 588061
Nombre: SSK11,700
Línea o Ramal: 588. Trujillo - Rucas

Municipio: Don Benito
Provincia: Badajoz
Hoja MTN50: 753
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de julio de 2005
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 252,7129 m.
Geopotencial: 247,6639 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980010,14 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 52' 24,5033"
Latitud: 39° 03' 22,3883"
Altitud elipsoidal: 306,395 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la esquina N.E. del paso de una acequia por debajo de un camino, aproximadamente en el km.11,700 de la carretera EX-106, a la derecha en dirección Don Benito. Dista de la anterior 750m.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: <ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf>

Enlaces:

Anterior: 588060 - SSK11,000
Posterior: 588062 - NGZ 385
Agrupada con:

