

**Reseña de Señal de Nivelación** 13-jul-2024

**Situación Geográfica:**

**Número:** 588061  
**Nombre:** SSK11,700  
**Línea o Ramal:** 588. Trujillo - Rucas

**Municipio:** Don Benito  
**Provincia:** Badajoz  
**Hoja MTN50:** 753  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 13 de julio de 2005  
**Nivelada:**

**Enlaces:**

**Anterior:** 588060 - SSK11,000  
**Posterior:** 588062 - NGZ 385  
**Agrupada con:**

**Datos Geodésicos:**

**Altitud ortométrica:** 252,7129 m.  
**Geopotencial:** 247,6639 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980010,14 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

**Coordenadas Geográficas ETRS89:**

**Longitud:** - 5° 52' 24,5033"  
**Latitud:** 39° 03' 22,3883"  
**Altitud elipsoidal:** 306,395 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

**Reseña:**

Clavo metálico semiesférico incrustado en la esquina N.E. del paso de una acequia por debajo de un camino, aproximadamente en el km.11,700 de la carretera EX-106, a la derecha en dirección Don Benito. Dista de la anterior 750m.



**Observaciones:**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

