

## Reseña de Señal de Nivelación

13-jul-2024

### Situación Geográfica:

**Número:** 588062  
**Nombre:** NGZ 385  
**Línea o Ramal:** 588. Trujillo - Rucas

**Municipio:** Don Benito  
**Provincia:** Badajoz  
**Hoja MTN50:** 753  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 13 de julio de 2005  
**Nivelada:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 252,1403 m.  
**Geopotencial:** 247,1028 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980010,28 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 5° 52' 24"  
**Latitud:** 39° 03' 09"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la esquina S.E. del sifón de una acequia, junto a la entrada de una finca, aproximadamente en el km.12,080 de la carretera EX-106, a la derecha en dirección Don Benito. Dista de la anterior 400m.

### Enlaces:

**Anterior:** 588061 - SSK11,700  
**Posterior:** 588063 - NGZ 386  
**Agrupada con:** 588063 - NGZ 386.



### Observaciones: