

## Reseña de Señal de Nivelación

13-jul-2024

### Situación Geográfica:

**Número:** 588063  
**Nombre:** NGZ 386  
**Línea o Ramal:** 588. Trujillo - Rucas

**Municipio:** Don Benito  
**Provincia:** Badajoz  
**Hoja MTN50:** 753  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 13 de julio de 2005  
**Nivelada:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 252,1141 m.  
**Geopotencial:** 247,0772 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980010,29 mgals. *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 5° 52' 23,3867"  
**Latitud:** 39° 03' 09,8102"  
**Altitud elipsoidal:** 305,796 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la esquina N.O. del sifón de una acequia, junto a la entrada de una finca, aproximadamente en el km.12,100 de la carretera EX-106, a la derecha en dirección Don Benito. Dista de la anterior 20m.

### Enlaces:

**Anterior:** 588062 - NGZ 385  
**Posterior:** 588064 - SSK13,000  
**Agrupada con:** 588062 - NGZ 385.



### Observaciones: