

## Reseña de Señal de Nivelación

22-ene-2022

### Situación Geográfica:

**Número:** 588064  
**Nombre:** SSK13,000  
**Línea o Ramal:** 588. Trujillo - Rucas

**Municipio:** Don Benito  
**Provincia:** Badajoz  
**Hoja MTN50:** 753  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 13 de julio de 2005  
**Nivelada:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 250,2482 m.  
**Geopotencial:** 245,2485 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980010,22 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 5° 52' 21,8263"  
**Latitud:** 39° 02' 40,3291"  
**Altitud elipsoidal:** 303,928 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la esquina S.O. de la báscula que hay a la entrada del pueblo de Rucas, aproximadamente en el km.13,000 de la carretera EX-106, a la derecha en dirección Don Benito. Dista de la anterior 900m.

### Observaciones:

### Enlaces:

**Anterior:** 588063 - NGZ 386  
**Posterior:** 588065 - SSK13,750  
**Agrupada con:**

