

**Reseña de Señal de Nivelación** 10-may-2025

**Situación Geográfica:**

**Número:** 804065  
**Nombre:** SSK230,950  
**Línea o Ramal:** 804. Guardo - Balneario Corconte

**Municipio:** Aguilar de Campoo  
**Provincia:** Palencia  
**Hoja MTN50:** 107  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 08 de mayo de 2008  
**Nivelada:** 01 de mayo de 2013

**Datos Geodésicos:**

**Altitud ortométrica:** 954,1840 m.  
**Geopotencial:** 935,3092 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980178,48 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

**Coordenadas Geográficas ETRS89:**

**Longitud:** - 4° 18' 28,2"  
**Latitud:** 42° 50' 28,4"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

**Reseña:**

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 230,950 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En un paso cuneta.

**Observaciones:**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

**Enlaces:**

**Anterior:** 804064 - SSK229,850  
**Posterior:** 804066 - SPPEÑADELCUERVO  
**Agrupada con:**

