

## Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 804149  
**Nombre:** SSK109,085  
**Línea o Ramal:** 804. Guardo - Balneario Corconte

**Municipio:** Aguilar de Campoo  
**Provincia:** Palencia  
**Hoja MTN50:** 133  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 11 de abril de 2012  
**Nivelada:** 25 de octubre de 2012

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 903,8095 m.  
**Geopotencial:** 885,9257 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980174,59 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 4° 14' 36,7"  
**Latitud:** 42° 47' 49,4"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la margen derecha sentido Santander de la carretera N-611, en el pk 109,085, en el extremo W del paso de cuneta de un camino (acceso desde el camino de servicio paralelo). La señal está centrada sobre la alcantarilla, según foto y croquis. Dista unos 1100 m de la señal anterior.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 804148 - SSBIFURCACIÓN  
**Posterior:** 804077 - SSK109,850  
**Agrupada con:**

