

## Reseña de Señal de Nivelación

15-jun-2024

### Situación Geográfica:

**Número:** 810060  
**Nombre:** SSK 19,2  
**Línea o Ramal:** 810. Zaragoza - Alcorisa

**Municipio:** Belchite  
**Provincia:** Zaragoza  
**Hoja MTN50:** 412  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 14 de abril de 2008  
**Nivelada:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 366,7618 m.  
**Geopotencial:** 359,4959 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980173,42 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 43' 55,7319"  
**Latitud:** 41° 23' 00,0036"  
**Altitud elipsoidal:** 416,882 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 19,195 de la margen Este de la Carretera A-222, sobre una alcantarilla en el extremo Sur del paso de cuneta de un camino, en el centro de la cara superior del muro de la alcantarilla, según croquis. Dista unos 1.025 m. de la señal número 810 059.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 810059 - SSK 18,2  
**Posterior:** 810061 - NGAB 642  
**Agrupada con:**

