

## Reseña de Señal de Nivelación

15-jun-2024

### Situación Geográfica:

**Número:** 810065  
**Nombre:** SSK 22,6  
**Línea o Ramal:** 810. Zaragoza - Alcorisa

**Municipio:** Belchite  
**Provincia:** Zaragoza  
**Hoja MTN50:** 412  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 15 de abril de 2008  
**Nivelada:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 337,4469 m.  
**Geopotencial:** 330,7609 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980172,14 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 44' 12,0"  
**Latitud:** 41° 21' 10,6"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22,615 de la margen Oeste de la Carretera A-222, sobre una alcantarilla en el extremo Sur del paso de cuneta de un camino a una casa de labor en ruinas, en el centro de la cara superior del muro de la alcantarilla, según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 810 064.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 810064 - SSK 21,6  
**Posterior:** 810066 - NGAB 644  
**Agrupada con:**

