

## Reseña de Señal de Nivelación

15-jun-2024

### Situación Geográfica:

**Número:** 810076  
**Nombre:** SSK 30,9  
**Línea o Ramal:** 810. Zaragoza - Alcorisa

**Municipio:** Belchite  
**Provincia:** Zaragoza  
**Hoja MTN50:** 440  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 15 de abril de 2008  
**Nivelada:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 436,4491 m.  
**Geopotencial:** 427,79 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980141,49 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** - 0° 43' 50,4"  
**Latitud:** 41° 16' 59,6"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 30,915 de la margen Este de la Carretera A-222, sobre la cara superior del muro de una alcantarilla, al Norte de un camino; a 1.20 metros del extremo Norte del muro, según croquis. Dista unos 1.215 m. de la señal número 810 075.

### Enlaces:

**Anterior:** 810075 - SSK 30,1  
**Posterior:** 810077 - SSK 31,8  
**Agrupada con:**



### Observaciones: