

## Reseña de Señal de Nivelación

8-jun-2024

### Situación Geográfica:

**Número:** 810078  
**Nombre:** SSK 32,6  
**Línea o Ramal:** 810. Zaragoza - Alcorisa

**Municipio:** Belchite  
**Provincia:** Zaragoza  
**Hoja MTN50:** 440  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 15 de abril de 2008  
**Nivelada:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 446,8670 m.  
**Geopotencial:** 437,999 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980136,18 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 0° 43' 34,1"  
**Latitud:** 41° 16' 05,3"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 32,640 de la margen Oeste de la Carretera A-222, sobre una alcantarilla en el extremo Norte del paso de cuneta de un camino, en la cara superior de la aleta Este de la alcantarilla, según croquis. Dista unos 800 m. de la señal número 810 077.

### Enlaces:

**Anterior:** 810077 - SSK 31,8  
**Posterior:** 810079 - NGAB 648  
**Agrupada con:**



### Observaciones: