

## Reseña de Señal de Nivelación

13-abr-2024

### Situación Geográfica:

**Número:** 825018  
**Nombre:** SSK 350,1  
**Línea o Ramal:** 825. Villanueva del Duque - Retama

**Municipio:** El Viso  
**Provincia:** Córdoba  
**Hoja MTN50:** 833  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 15 de febrero de 2008  
**Nivelada:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 531,3568 m.  
**Geopotencial:** 520,6832 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979890,16 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 4° 56' 58,4069"  
**Latitud:** 38° 30' 55,8411"  
**Altitud elipsoidal:** 584,701 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 350,125 de la margen E de la Carretera Nacional N - 502, sobre afloración rocosa plana en talúd acotado según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 825017 - SSK 351,0  
**Posterior:** 825019 - NGAB 337  
**Agrupada con:**

