16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 1814001 Nombre: NGT 194

Línea o Ramal: 1814. Ramal a la Catedral y el Ayuntamiento de

Sigüenza

Municipio: Sigüenza

Provincia: Guadalajara

Hoja MTN50: 461

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de octubre de 1986

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado al pié de la torre de la puerta N de la fachada de la Catedral de Sigüenza.

Observaciones:

Coincide exactamente con la señal del mismo nombre de la Línea Monrel Sigüenza, folio 196-E. El tramo Alcolea del Pinar a Sigüenza, está sin nivelar.


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

Anterior: 814130 - NGT 2® **Posterior:** 1814002 - NGT 193

Agrupada con: 1814002 - NGT 193, 1814003 - NGT 191,

1814004 - NGT 192 (f®1814).





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 1814002 Nombre: NGT 193

Línea o Ramal: 1814. Ramal a la Catedral y el Ayuntamiento de

Sigüenza

Municipio: Sigüenza
Provincia: Guadalajara

Hoja MTN50: 461

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 01 de octubre de 1986

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1005,2840 m.

Geopotencial: 985,2166 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979995,42 mgals. Observada

Cálculo:

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el paramento de la torre S de la Catedral de Sigüenza a 2,10 metros de la esquina S de la torre y a 20 cm del suelo.

Observaciones:

Coincide exactamente con la señal del mismo nombre de la Línea Monrel Sigüenza, folio 196-D. El tramo Alcolea del Pinar a Sigüenza, está sin nivelar.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

Anterior: 1814001 - NGT 194 **Posterior:** 1814003 - NGT 191

Agrupada con: 1814001 - NGT 194, 1814003 - NGT 191,

1814004 - NGT 192 (f®1814).





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 1814003 Nombre: NGT 191

Línea o Ramal: 1814. Ramal a la Catedral y el Ayuntamiento de

Sigüenza

Municipio: SigüenzaProvincia: Guadalajara

Hoja MTN50: 461

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 01 de octubre de 1986

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1011,5685 m.

Geopotencial: 991,3746 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979994,18 mgals. Calculada

Cálculo:

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el paramento O que da a la calle Mayor, del edifio del Ayuntamiento de Sigüenza, a 1,70 metros de la esquina y a 60 cm del suelo.

Observaciones:

oincide exactamente con la señal del mismo nombre de la Línea Monrel Sigüenza, folio 196-B. El tramo Alcolea del Pinar a Sigüenza, está sin nivelar.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:


Anterior: 1814002 - NGT 193

Posterior: 1814004 - NGT 192 (f®1814)

Agrupada con: 1814001 - NGT 194, 1814002 - NGT 193,

1814004 - NGT 192 (f®1814).





16-ago-2025

· Situación Geográfica:

Número: 1814004

Nombre: NGT 192 (f®1814)

Línea o Ramal: 1814. Ramal a la Catedral y el Ayuntamiento de

Sigüenza

Municipio: Sigüenza
Provincia: Guadalajara

Hoja MTN50: 461

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 01 de octubre de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1011,3597 m.

Geopotencial: 991,17 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979994,22 mgals. Calculada

Cálculo:

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el paramento N de la Basa de la colunna más al E del soportal de entrada al Edificio del Ayuntamiento de Sigúenza.

Observaciones:

- Fin del Ramal Nº 1814.

Coincide exactamente con la señal del mismo nombre de la Línea Monrel Sigüenza, folio 196-C. El tramo Alcolea del Pinar a Sigüenza, está sin nivelar.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 1814003 - NGT 191

Posterior:

Agrupada con: 1814001 - NGT 194, 1814002 - NGT 193,

1814003 - NGT 191.

