

## Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10302060  
**Nombre:** SSK92'1  
**Línea o Ramal:** 10302. Carrión - Guardo (Tramo 1 antigua 302)

**Municipio:** Guardo  
**Provincia:** Palencia  
**Hoja MTN50:** 132  
**Señal:** Secundaria **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 16 de junio de 2003  
**Nivelada:** 30 de noviembre de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 1133,6889 m.  
**Geopotencial:** 1111,2062 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980120,54 mgals. *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 4° 50' 36,6338"  
**Latitud:** 42° 46' 15,9177"  
**Altitud elipsoidal:** 1188,717 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

En la margen derecha (sentido Besande) de la carretera C-615, en el pk.92'120, nada más rebasar una alcantarilla, en el borde sur del arranque de un camino, en el centro de la imposta de una alcantarilla.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10302059 - SSK91'0  
**Posterior:** 10302061 - SSK92'9  
**Agrupada con:**

