

## Reseña de Señal de Nivelación

27-ago-2022

### Situación Geográfica:

**Número:** 20302190  
**Nombre:** NGX886  
**Línea o Ramal:** 20302. Guardo - Arriondas (Tramo 2 antigua 302)

**Municipio:** Cangas de Onís  
**Provincia:** Asturias  
**Hoja MTN50:** 55  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 30 de junio de 2003  
**Nivelada:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 88,3718 m.  
**Geopotencial:** 86,642 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980421,16 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 5° 08' 10"  
**Latitud:** 43° 19' 28"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

En la margen izquierda (sentido Cangas y Arriondas) de la carretera N-625, en el pk.152'000, en el vial de bajada a una Estación de Desove de Salmones, sobre el muro de contención del mismo, que tiene una baranda rústica de madera.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 20302189 - SSK151'0  
**Posterior:** 20302191 - NGX887  
**Agrupada con:** 20302191 - NGX887.

