

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 2211**  
**Nombre.....: Lagarín**  
**Municipios: Vilarmajor**  
**Provincias: A Coruña**  
**Fecha de Construcción.....: 04 de abril de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 08' 22,2577"	- 8° 08' 27,74684" ±0.121 m
Latitud.....:	43° 21' 12,3698"	43° 21' 08,29249" ±0.157 m
Alt. Elipsoidal...:		367,799 m ±0.109 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	569736,66 m	569611,173 m
Y.....:	4800510,94 m	4800296,922 m
Factor escala....:	0,999659817	0,999659606
Convergencia...:	0° 35' 27"	0° 35' 23"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 312,653 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte más alta de la loma de Lagarín, junto al borde E. del camino, en terreno de erial y eucaliptos.

Acceso:

Desde Feria del Tres por la carretera a Villamayor, a los 300 m. se bifurca la carretera, siguiendo a la izquierda hacia Villamayor; a los 1.300 m. se llega a la aldea de Pena da Iglesia, se pasan unos 30 m. las últimas casas y se gira a la izquierda por un camino que a los 200 m. (después de pasar un transformador) llega a una casa aislada, donde se deja el vehículo. Frente a esta casa sale un camino que en dirección N. lleva hasta el vértice tras recorrer 600 m. Este último tramo se puede hacer a pie o en tractor.

Horizonte GPS:

Completamente cubierto de materia vegetal.



Observaciones:

Estado: 17 de junio de 2013

Pilar: Bueno  
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](http://InfoRG.pdf)

Base: Bueno

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

02211 Lagarín

Coordenadas ETRS89. Huso 29

