Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 2398

Nombre....: O Cadramón
Municipios: O Valadouro

Provincias: Lugo

Fecha de Construcción.....: 03 de julio de 1983

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,25~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,25 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de junio de 1984 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 29 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	617518,79 m	617393,917 m
Y:	4814298,17 m	4814084,568 m
Factor escala:	0,999769867	0,999769519
Convergencia:	0° 59' 59"	0° 59' 55"
A144 1 1 1 1 1		1055 171 (DD)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1055,471 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo más alto del monte Cuadramón, en terreno de erial.

Acceso:

Desde Cuadramón, por la carretera a Gotán, a los 4 Km. se pasa por Campo y Folgueiras y al llegar al Km. 19,4 (poco antes del Rego de la Cruz), se deja el coche. Desde aquí, a pie, hacia la derecha, se entra por un camino que al poco se pierde en el monte. Se sigue en dirección O. hacia el pico más alto, se cruzan varios regatos y se llega al pie del monte Cuadramón. Aquí aparece de nuevo el camino que conduce hasta la cima. El recorrido a pie es de 1 hora y media. Es necesario llevar guía.





- Observaciones:

Anteriormente denominado Cuadramón. Nombre actual según escrito (02/06/98) del Servicio Regional de Galicia.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 02398 O Cadramón

