

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **2764**
 Nombre.....: **Rebollín**
 Municipios: Salas
 Provincias: Asturias
 Fecha de Construcción.....: 28 de septiembre de 1983
 Pilar sin centrado forzado...: 1,18 m de alto, 0,30 m de diámetro.
 Último cuerpo.....: 5,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
 Total cuerpos.....: 2 de 6,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 17' 17,3504"	- 6° 17' 22,55883"
Latitud.....:	43° 24' 33,7679"	43° 24' 29,81734"
Alt. Elipsoidal...:		869,969 m (CF)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	719579,86 m	719456,566 m
Y.....:	4809936,92 m	4809723,923 m
Factor escala....:	1,000193082	1,000192462
Convergencia...:	1° 51' 52"	1° 51' 48"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 814,525 m. (BP)

Situación:

En lo alto de la loma del Rebollín, al sur de unos pinos, en terreno de pastos.


Acceso:

Desde Bodenaya, en el PK-463.050 de la carretera N-634, se toma el desvío a Casandresín y a los 1300 m. giramos a la izquierda por una pista que va por la divisoria; a los 2700 m tomamos a la izquierda por un camino peor entre cerramientos, a los 3.1 Km. se desdobra tomando el de la izquierda y a los 3.8 Km. llegamos a la señal. Para el último recorrido es conveniente un todo terreno sobre todo en tiempo húmedo aunque se puede hacer con turismo.

Horizonte GPS:

Despejado

Rebollín (mar-2013)



Observaciones:

REGENTE.Colocado el centrado en la campaña de Regente del 2000
 Vértice observado con GPS.

Estado: 22 de marzo de 2013

Pilar: Bueno

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

02764 Rebollín

Coordenadas ETRS89. Huso 29

