

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **3313**
Nombre.....: **Jorca**
Municipios: Val de San Vicente
Provincias: Cantabria
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 27' 14,3086"	- 4° 27' 19,21736" ±0.152 m
Latitud.....:	43° 23' 13,4529"	43° 23' 09,56012" ±0.111 m
Alt. Elipsoidal...:		262,414 m ±0.139 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1987	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	382229,39 m	382122,277 m
Y.....:	4804913,41 m	4804708,129 m
Factor escala....:	0,999770599	0,999770923
Convergencia...:	- 0° 59' 56"	- 0° 59' 59"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 210,883 m. (BP)

Situación:

Situado en el paraje conocido por Jorca, en el monte de Prellezo, en una gran meseta repoblada de pinos jóvenes.


Acceso:

Desde Precello de Abajo parte un camino hacia el monte. Por este camino, a los 600 m. se deja una cabaña a la izquierda y, 100 m. más adelante, a la derecha, sale una pista forestal con fuerte pendiente que sube a lo alto de la meseta, encontrándose el vértice a unos 100 m. de donde acaba el camino.

Horizonte GPS:

Despejado

Jorca (nov-10)



Observaciones:

Estado: 14 de noviembre de 2010
Pilar: Bueno Base: Bueno
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

03313 Jorca

Coordenadas ETRS89. Huso 30

