

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 3391
Nombre.....: Pico Palomas
Municipios: Alfoz de Lloredo
Provincias: Cantabria
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 11' 11,7057"	- 4° 11' 16,57044" ±0.109 m
Latitud.....:	43° 21' 31,2992"	43° 21' 27,40212" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		420,163 m ±0.082 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	403843,08 m	403736,297 m
Y.....:	4801419,06 m	4801213,397 m
Factor escala....:	0,999713727	0,999713988
Convergencia...:	- 0° 48' 53"	- 0° 48' 56"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		368,955 m. (BP)

Situación:
 Situado en la parte más destacada del cerro conocido por "Pico de las Palomas", sobre unas rocas.

Acceso:
 Desde Novales, por la carretera a Gobardo, a los 2.900 m. sale a la derecha una pista. Por esta pista, tras recorrer 1.700 m., se llega al caserío de la finca Santa Eulalia. Desde aquí hasta el vértice hay 400 m., que se pueden recorrer en vehículo T.T., con dificultad.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Estado: 11 de mayo de 2006
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

03391 Pico Palomas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

