

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 3564**  
**Nombre.....: Llusa**  
**Municipios: Ribamontán al Monte**  
**Provincias: Cantabria**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1984**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 37' 00,7747"	- 3° 37' 05,53760" ±0.148 m
Latitud.....:	43° 24' 02,5488"	43° 23' 58,64789" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		426,330 m ±0.09 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	450044,59 m	449938,868 m
Y.....:	4805586,20 m	4805379,529 m
Factor escala....:	0,999630694	0,999630827
Convergencia...:	- 0° 25' 26"	- 0° 25' 29"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		376,070 m. (BP)

**Situación:**  
Situado en lo más alto del pico de Llusa.

**Acceso:**  
Desde Anero, por la carretera a Villanueva, pasado este último pueblo y a los 500 m. hay dos caseríos, 100 m. más adelante sale una pista forestal, a la izquierda, que deja a 2.000 m. de la señal. Estos últimos 2.000 m. se hacen a pie.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**Observaciones:**  
Existía señal antigua, consistente en cuadrado y taladro grabado en roca. No consta que la señal nueva coincidiera exactamente con la antigua.

**Estado: 24 de enero de 2006**  
**Pilar: Deteriorado** **Base: Bueno**  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

03564 Llusa

Coordenadas ETRS89. Huso 30

