

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 3587
Nombre.....: El Molino
Municipios: Arnuero; Meruelo
Provincias: Cantabria
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.



Coordenadas Geográficas:


| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|-----------------------|---|
| Longitud.....: | - 3° 34' 11,1468" | - 3° 34' 15,89539" ±0.172 m |
| Latitud.....: | 43° 27' 54,1518" | 43° 27' 50,25773" ±0.148 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 263,244 m ±0.101 (BP) |
| Cálculos: | 01 de octubre de 1987 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |

Coordenadas UTM. Huso 30 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| X.....: | 453909,16 m | 453803,761 m |
| Y.....: | 4812704,03 m | 4812497,289 m |
| Factor escala....: | 0,999626129 | 0,999626250 |
| Convergencia...: | - 0° 23' 31" | - 0° 23' 34" |
| Altitud sobre el nivel medio del mar: | | 213,559 m. (BP) |

Situación:
Situado en lo más alto del cerro "Molino de Viento".

Acceso:
Desde San Miguel de Meruelo y en el barrio de Las Monas sale una pista forestal, apta sólo para vehículos T.T., que llega hasta unos 400 m. del vértice. Desde aquí se accede a la señal a pie.



Horizonte GPS:
Cubierto por Eucaliptos.

Observaciones:

Estado: 13 de enero de 2006
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

03587 El Molino

Coordenadas ETRS89. Huso 30

